



## Všeobecné dodavatelské předpisy (Windmüller & Hölscher Machinery k.s.)

### 1. Účel a rozsah platnosti

1.1 Naše dodavatelské předpisy platí ve spojitosti s našimi Všeobecnými nákupními podmínkami. Mají zaručit hladký, aktuální průběh příjmu zboží. Zabrání se tak dobám čekání pro dodavatele a naše zaměstnance, jakož i nesrovnalostem při dodávkách.

### 2. Všeobecně

2.1 Dodržování termínů a kvalita dodaného zboží mají u nás stejnou důležitost. Dodržování termínů dodávek, požadavků na kvalitu, jakož i našich dodavatelských předpisů je základem pro naše hodnocení dodavatelů.

2.2 Pokud není dohodnuto jinak, je třeba zboží / díly dodat kompletní a připravené k montáži včetně všech nutných povrchových úprav.

2.3 Podle bodu 7.1 našich Všeobecných nákupních podmínek se dodavatelé písemně zaznamenají rozdíly v kvalitě i kvantitě zboží, zjištěné při příjmu, do zprávy o závadách.

### 3. Adresa pro dodání

Poštovní adresa pro dodání, která je uvedena v našich objednávkách a zakázkách, se musí dodržet.

- Dodává se zásadně do příjmu zboží v našem závodě

**Windmüller & Hölscher Machinery k.s.**  
**Háj 357**  
**CZ-798 12 Kralice na Hané**

### 4. Doby příjmu zboží

4.1 Doba příjmu zboží:

pondělí – pátek                      06.00 – 16:00 hod.

4.2 Dodávky mimo dobu příjmu uvedenou v bodu 4.1 jsou možné pouze po dohodě s naším odpovědným nákupčím / disponentem.

### 5. Doprovodné dokumenty / podklady

Následující dokumenty se přiloží na zřetelně viditelné místo nebo se před vyložením zboží předají našim zaměstnancům.

5.1 Dodávka **každé zásilky** musí být vybavena následujícími doprovodnými dokumenty:

- a) Dodací list s níže uvedenými údaji:
  - naše číslo objednávky
  - naše číslo položky
  - naše číslo materiálu
  - naše číslo dodavatele
  - dodávané množství
- b) Osvědčení o zkouškách (pokud je požadováno v objednávce, výkresu, nebo ve zvláštních ujednáních)
- c) Bezpečnostní listy (u nebezpečného zboží)

5.2 U proclívaného zboží / dílů musí být přiložena obchodní faktura s doklady o původu zboží.

5.3 Ke každé balené jednotce (např. bedna, karton) je nutné dodatečně přiložit balící list s následujícími údaji:

- číslo dodacího listu
- naše číslo objednávky
- naše číslo položky
- naše číslo materiálu
- naše číslo dodavatele
- dodávané množství

5.4 Pokud dodavatel dodává díl dle neaktuálního indexu výkresu, označí tento díl navíc viditelně štítkem: „Díl dle neaktuálního indexu výkresu“.

### 6. neaplikován pro Windmüller & Hölscher Machinery k.s.

### 7. Balení

7.1 Zboží / díly jsou dodávány v takovém balení, aby bylo vyloučeno poškození při transportu nebo skladování.

7.2 Při balení dodávek zboží je třeba respektovat cíle odpadového hospodářství a zákonů životního prostředí.

Balení je třeba provádět dle specifikace dílů z hlediska logistiky, zajištění kvality, ekologické bezpečnosti a úspornosti.

7.3 Zboží / díly, jakož i jejich pomocné balící prostředky nesmí přesahovat vnější obrys nosiče nákladu (např. paleta) používaného dodavatelem.

7.4 Zboží / díly je třeba odborně zakonzervovat. Musí být nakonzervovány olejem (Cortec VCI 329 nebo ekvivalent) na místech ohrožených korozí.

7.5 Dodávka zboží / dílů se provádí v zabalených jednotkách odděleně dle velikosti dílů. Smíchání malých a velkých dílů a dílů určených na volnou plochu v jednom balení je nepřípustné. Toto neplatí pro vícedílné komponenty dle bodu 10.1.

7.6 Aby se zabránilo promíchání, je třeba různé druhy třídít / balit zvlášť.

### 8. Označení dodávek

8.1 Dodací listy se přikládají ke zboží dle popisu v bodu 5.1.

8.2 Jestliže se dodávaná položka skládá z více balíčků, je nutné tyto zřetelně označit jako náležející k sobě.

### 9. Označení dílů

9.1 Přiřazení zboží / dílů k příslušným položkám dodacího listu musí být velice snadné. Pokud je to nutné, je potřeba připevnit na díly popisky / štítky, které je možno odstranit bez zanechání jakýchkoliv stop na zboží. Balení požadujeme označit následujícími údaji:

- a) naše číslo materiálu
- b) naše číslo objednávky a pozice
- c) množství



## Všeobecné dodavatelské předpisy (Windmüller & Hölscher Machinery k.s.)

Lakované plochy nesmí být etiketou poškozeny.

- 9.2 Malé díly mohou být označeny etiketou - na balení dle pozice objednávky.
- 9.3 Každý díl, podléhající výkresové dokumentaci musí být trvale označen gravírováním, vyražením, mikroúderem apod. naším číslem materiálu a označení musí obsahovat také přidělenou značku dodavatele. Výška písma je zvolena smysluplně podle velikosti dílů. Pokud výkres neobsahuje žádné zadání místa označení, zvolí dodavatel vhodné místo. Lakované plochy nesmí být označením poškozeny.
- 9.4 Jestliže se dodávaná položka skládá z více jednotlivých dílů, je nutné tyto zřetelně označit jako náležející k sobě.

### 10. Kompletní dodávky

- 10.1 Vícedílné komponenty je nutno dodávat výlučně svázané.

### 11. Stav dodávek

- 11.1 Nosič nákladu a obaly se přebírají pouze v bezvadném stavu. Při prokázaném poškození nosiče a balení si vyhrazujeme právo na odmítnutí příjmu.
- 11.2 Je nutno zaručit vyložení zboží bez nákladní rampy. V našem příjmu zboží je k dispozici čelní vysokozdvizný vozík.
- 11.3 V případě opakovaných nedodržení našich dodavatelských předpisů si vyhrazujeme právo na odmítnutí příjmu zboží nebo dodatečné vyúčtování nákladů, způsobených problémovým přijetím zboží. K tomu účelu bereme jako základ poplatek za zpracování ve výši 50 € a za každou dodatečnou hodinu zaměstnance obnos 25 €.